

# 中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 596-1999

## 电子式电能表

**Electrical Energy Meters with Electronics** 

1999-10-21 发布

2000-03-15 实施

## 电子式电能表检定规程

Verification Regulation of Electrical

**Energy Meters with Electronics** 

JJG 596-1999

代替 JJG 596—1989

本规程经国家质量技术监督局于 1999 年 10 月 21 日批准, 并自 2000 年 03 月 15 日起施行。

归口单位:全国交流电量计量技术委员会

起 草 单 位: 辽宁省质量计量检测研究院

参加起草单位: 沈阳电业局计量所

上海市计量测试技术研究院

浙江海盐电力仪表厂

本规程委托全国交流电量计量技术委员会负责解释

### 本规程主要起草人:

苏彦禹 (辽宁省质量计量检测研究院)

### 参加起草人:

赵沈玉 (辽宁省质量计量检测研究院)

董北浩 (沈阳电业局计量所)

吴其康 (上海市计量测试技术研究院)

郁 伟 (浙江海盐电力仪表厂)

## 目 录

1	技	术要求	(1)
1.	1	外观	(1)
1.	2	基本误差	(1)
1.	3	输出与显示 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(3)
1.	4	控制	(4)
1.	5	启动、潜动和停止	(4)
1.	6	工频耐压和绝缘电阻	(4)
1.	7	测量的重复性	(5)
1.	8	日计时误差和时段投切误差 ······	(5)
1.	9	需量示值误差	(5)
1.	10		(5)
2	检	定条件	(5)
2.	1	检定电能表时应具备的基本条件	(5)
2.	2	确定电能测量基本误差的检定装置	(7)
2.	3	标准时钟的准确度	
2.		确定需量误差时的检定条件	
3	检	定项目	
3.	1	标准电能表检定项目	(9)
3.	2	安装式电能表检定项目	(9)
4	检	定方法	(9)
4.	1		(9)
4.	2	直观检查和通电检查	(10)
4.	3	启动、潜动和停止试验	(10)
4.	4	校核计度器示数	(10)
4.	5	确定电能测量基本误差	(12)
4.	6	确定电能测量标准偏差估计值	
4.	7	确定电能测量的 24 h 变差 ······	
4.	8	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
4.	9	确定需量示值误差	(16)
4.	10	确定需量周期误差	(17)
4.	11		(17)
5	检	定结果的处理和检定周期	(18)
5.	1	检定结果的处理	(18)
5.	2	检定周期 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(19)

#### JJG 596—1999

附录 A	检定接线图	(20)
附录B	测量数据化整的方法	(21)
附录 C	标准电能表"检定证书"和"检定结果通知书"背面格式	(22)

### 电子式电能表检定规程

本规程适用于新生产、使用中和修理后,额定频率为 50 Hz 或 60 Hz,利用电子元 (器)件的特性测量交流有功电能量的电子式电能表(以下简称电能表)的检定。这些电能表包括标准电能表和安装式电能表。

本规程不适用于感应式电能表的检定。

#### 1 技术要求

#### 1.1 外观

受检电能表上的标志应符合国家标准或有关技术标准的规定,至少应包括以下内容:厂名;计量器具制造许可证标记及编号;出厂编号;准确度等级;脉冲常数;额定电压;基本电流及额定最大电流。

#### 1.2 基本误差

1.2.1 基本误差以相对误差的百分数表示。在本规程 2.1 规定的条件下,电能表的基本误差极限值(简称基本误差限)不得超过表 1 至表 4 的规定。

类	日	功率因数		基本误差限(%)			
别		$\cos\phi$	0.02级	0.05 级	0.1级	0.2级	
	0.05I <sub>b</sub>	1.0	±0.04	±0.1	±0.2	±0.3	
	0. $1I_{\rm b} \sim I_{\rm max}$	1.0	±0.02	±0.05	±0.1	±0.2	
A	0.1I <sub>b</sub>	0.5(L);0.8(C)	±0.05	$\pm 0.15$	±0.3	±0.4	
	0.2I <sub>b</sub>	0.5(L);0.8(C)	±0.03	$\pm 0.075$	$\pm 0.15$	±0.3	
型	$0.5I_{\mathrm{b}}\sim I_{\mathrm{max}}$	0.5(L);0.8(C)	$\pm$ 0.02	$\pm 0.05$	$\pm 0.1$	$\pm$ 0.2	
	用户特殊要求时	0.5(C)	±0.03	±0.1	±0.2	±0.4	
	0.2 $I_{\mathrm{b}} \sim I_{\mathrm{max}}$	0.25(L)	±0.04	$\pm 0.15$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	
	$0.5I_{\mathrm{b}}\sim I_{\mathrm{max}}$	1.0	±0.02	$\pm 0.05$	$\pm 0.1$	$\pm$ 0.2	
В	$0.5I_{\mathrm{b}}\sim I_{\mathrm{max}}$	0.5(L);0.8(C)	$\pm$ 0.02	$\pm 0.05$	$\pm 0.1$	$\pm$ 0.2	
型	用户特殊要求时	0.5(C)	$\pm 0.03$	±0.1	$\pm$ 0.2	±0.4	
	0.5 $I_{\rm b}$ $\sim$ $I_{\rm max}$	0.25(L)	±0.04	$\pm 0.15$	$\pm$ 0.3	$\pm 0.5$	

表 1 单相和三相 (平衡负载) 标准电能表的基本误差限

注:I<sub>b</sub>——基本电流,即确定电能表有关特性的电流值;

L---代表感性负载;

C---代表容性负载;

I<sub>max</sub>——额定最大电流;

A型表与B型表的区别是B型表无轻载时的基本误差要求。