

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1319-2011

傅立叶变换红外光谱仪 校准规范

Calibration Specification for Fourier Transform Infrared Spectrometers

2011-11-14 发布

2012-02-14 实施

国家质量监督检验检疫总局发布

中 华 人 民 共 和 国 国 家 计 量 技 术 规 范 傅立叶变换红外光谱仪 校准规范

JJF 1319—2011

国家质量监督检验检疫总局发布

*

中国质检出版社出版发行 北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013) 北京市西城区三里河北街16号(100045)

> 网址:www.gb168.cn 服务热线:010-68522006 2012年1月第一版

> > *

书号: 155026 · J-2658

版权专有 侵权必究

傅立叶变换红外光谱仪 校准规范

JJF 1319—2011

Calibration Specification for Fourier

Transform Infrared Spectrometers

本规范经国家质量监督检验检疫总局于 2011 年 11 月 14 日批准,并自 2012 年 2 月 14 日起施行。

归口单位:全国物理化学计量技术委员会

起 草 单 位: 江苏省计量科学研究院

中国计量科学研究院

本规范起草人:

蔡冶强 (江苏省计量科学研究院)

宋 健(江苏省计量科学研究院)

纪 洁(中国计量科学研究院)

陶 红 (中国计量科学研究院)

目 录

1 范围	(1)
2 引用文件	(1)
3 术语和计量单位	(1)
4 概述	(1)
5 计量特性	(2)
6 校准条件	(2)
6.1 环境条件	(2)
6.2 标准物质	(3)
7 校准项目和校准方法	(3)
7.1 波数示值误差与波数重复性	(3)
7.2 透射比重复性	(3)
7.3 分辨力	(3)
7.4 本底光谱能量分布	(5)
7.5 100%线的平直度	(5)
7.6 噪声	(6)
8 校准结果表达	(6)
9 复校时间间隔	(7)
附录 A 聚苯乙烯标准物质红外谱图 ····································	(8)
附录 B 聚苯乙烯标准物质红外吸收峰主要参考值	(9)
附录 C 波数示值误差的不确定度评定示例	(10)
附录 D 傅立叶变换红外光谱仪记录格式(供参考)	(12)
附录 E 校准证书(内页)格式(供参考)	(14)

傅立叶变换红外光谱仪 校准规范

1 范围

本规范适用于傅立叶变换红外光谱仪波数为 $4~000~\mathrm{cm}^{-1}\sim400~\mathrm{cm}^{-1}$ 中红外区的校准。

2 引用文件

GB/T 21186-2007 傅立叶变换红外光谱仪

中华人民共和国药典 附录 IV C 红外分光光度法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 红外光区 infrared region

红外光是一种波长介于可见光区和微波区之间的电磁波谱。红外光的波长范围为 0.78 μ m~300 μ m,通常把这个波段分成三个区域,即:近红外区、中红外区和远红外区。

3.1.1 近红外光区 near infrared region

近红外区又称泛频区。近红外区波长范围为 $0.78~\mu m \sim 2.5~\mu m$, 即波数为 $12~820~cm^{-1} \sim 4~000~cm^{-1}$ 。

3.1.2 中红外光区 middle infrared region

中红外区又称基频区。中红外区波长范围为 2.5 μ m~25 μ m,即波数为 4 000 cm⁻¹~ 400 cm⁻¹。

3.1.3 远红外光区 far infrared region

远红外区又称转动区。远红外区波长范围在 $25~\mu m$ \sim $300~\mu m$,即波数在 $400~cm^{-1}$ \sim $33~cm^{-1}$ 。

3.2 波数 wave number

波长(λ)的倒数为波数,单位符号为 cm⁻¹。

4 概述

傅立叶变换红外光谱仪是利用干涉仪干涉调频的工作原理,把光源发出的光经迈克尔逊干涉仪变成干涉光,再让干涉光照射样品,由计算机系统经傅立叶变换获得光谱图,如图 1 所示。仪器主要包括光源、干涉仪、样品室、检测器和计算机系统等几部分。