


UDC 669.295:620.186



# 中华人民共和国国家标准

GB 5168—85

---

## 两相钛合金高低倍组织检验方法

$\alpha-\beta$  Titanium alloys—Examination of structure

1985-05-08发布

1986-02-01实施

---

国家标准化局批准

## 两相钛合金高低倍组织检验方法

GB 5168—85

***α-β Titanium alloys—Examination  
of structure***

本标准适用于两相钛合金高低倍组织的检验。不适用于成品零件。

## 1 低倍组织检验

### 1.1 试样制备

1.1.1 棒、挤压材、厚板以及锻造或挤压用毛坯：试样从要检验的产品上横向切取，然后沿纵向切去一半，以便检查横向及纵向表面。从锻造或挤压用的毛坯上取的试样应当在本炉次所测试的 $\beta$ 转变点以下 $30 \pm 15^{\circ}\text{C}$ 加热，保温 $60 \pm 5\text{ min}$ 以后，以相当于空冷或更快的速度冷却。把试样加工成具有粗糙度( $R_a$ )为 $1.78\mu\text{m} (\nabla 7)$ 或更细，并按GB 1031—83《表面粗糙度 参数及其数值》确定的表面粗糙度。

1.1.2 锻件：当尺寸允许时，锻件应粗加工整个外表面，以保证去除 $\alpha$ 层。为了保证消除晶间腐蚀及成品零件的氢脆，腐蚀后的锻件需为精加工留有 $0.8\text{ mm}$ 的余量。如果锻件经过超声波探伤的检查，则这些锻件的表面可不再机加工。最好的表面光洁度应按GB 1031—83规定的 $3.3\mu\text{m } R_a (\nabla 6)$ 或更细。

1.1.3 试样应清除灰尘，油脂及其它外来物。并用干净的自来水漂洗。

### 1.2 试样显示

1.2.1 试样应在常温的强酸溶液里腐蚀足够时间，以便产生一个清晰的低倍组织。可以使用以下溶液或供需双方同意的其它腐蚀剂。

#### 1.2.1.1 用工业纯酸时

13%~17% 体积的硝酸(浓度: 65%~68%)；

8.5%~11.5% 体积的氢氟酸(浓度: 48%)；

其余为水。

#### 1.2.1.2 用化学纯酸时

13%~17% 体积的硝酸(浓度: 65%~68%)；

10.5%~13.5% 体积的氢氟酸(浓度: 40%~42%)；

其余为水。

1.2.2 溶液的腐蚀速度应保持在 $5\text{ min}$ 内能去除金属厚度为 $0.05\sim 0.10\text{ mm}$ 。应定期检查腐蚀速度。

1.2.3 从浸蚀液内取出的试样，应立刻在干净的水中清洗几分钟。

1.2.4 用加压的自来水进行最终冲洗，以去除污迹并且用干风吹干试样。

### 1.3 试样检验

在光亮度不低于 $2153\text{l x}$ (勒克司)下，用肉眼观察试样，以检查低倍组织及缺陷，如偏析、折叠、裂纹、夹杂及严重的缺陷未清除区。

## 2 高倍组织检验

### 2.1 试样制备